



**1.fotoattēls.**

Ēkas ZR fasādes austrumu gals. Apmestās fasādes daļas zonā 20.gs.sāk. demontēta sākotnēja piebūve un izbūvēta rampa un metāla konstrukcijas nojume. Aiz metāla vārtiem saglabājušies 20.gs.sāk. koka vārti.



**2.fotoattēls.**

Skats uz ēkas galu A virzienā. Apmestās fasādes daļā zudusi sākotnējā piebūve.



**3.fotoattēls.**

Skats uz 20.gs.sāk. nojumi ZR fasādē. A – zuduši sākotnējie logi, esošās vērtnes sekundāras.



**4.fotoattēls.**

Skats uz DR (gala) fasādi. Sekundārs logs zelmiņa apaļajā ailā.



**5.fotoattēls.**

Skats uz DR fasādi ar 20.gs. sākumā aizbūvētajiem sākotnējām vārtu ailām.



**6.fotoattēls.**

DR fasādes aizmūrētās aillas malā saglabājušies oriģinālie vārtu viru kāši.



**7.fotoattēls.**

Skats uz DR fasādes zelmini un 4.tipa logiem 20.gs.sāk. aizmūrētajās sākotnējās vārtu ailās.



**8.fotoattēls.**

Sākotnējā vārtu aila ar 4.tipa loga augšdaju skatā no telpas.



**9.fotoattēls.**

Skats uz DA fasādi. Rampa, nojume, vārti un esošie logailu gabarīti - 20.gs.sāk.



**10.fotoattēls.**

DA fasādes A gals. Vārti un esošie logailu gabarīti izveidoti 20.gs.sāk.



**12.fotoattēls.**

Skats uz 20.gs.sāk. aizbūvētajiem sākotnējiem vārtiem un logailu  
ēkas A galā.



**11.fotoattēls.**


DA fasādes R gals ar 20.gs.sāk. vārtiem.



**13.fotoattēls.**  
1.tipa loga ārskats. Ap 1868.g.




**14.fotoattēls.**  
1.tipa loga iekšskats.



**16.fotoattēls.**

2.tipa loga iekšskats. 2.līmeņa pārseguma sija balstīta uz sekundāri izmantotām tērauda sliedēm, datētām ar 1879.gadu.



**15.fotoattēls.**

2.tipa loga ārskats. 20.gs.sāk.



**17.fotoattēls.**

3.tipa loga ārskats.  
20.gs.sāk.




**18.fotoattēls.**

4.tipa loga ārskats. 20.gs.sāk.



**19.fotoattēls.**  
20.gs. sākuma vārti.




**20.fotoattēls.**  
20.gs.sāk. vārti skatā no telpas.




**21.fotoattēls.**

Skats no 2.līmeņa uz likvidētām 1.tipa loga ailām. Esošie vārti sekundāri.




**22.fotoattēls.**

Skats D virzienā telpā depo vidusdaļā. Domājams, ka 2.līmenis un balstu betonap pamatnes izbūvēti 20.gs. sākumā.



**23.fotoattēls.**

Skats uz sekundārām kāpnēm telpā depo vidusdaļā.




**24.fotoattēls.**

Telpā depo vidusdaļā. Skats 2.līmenī. Kāpnes sekundāras.



**25.fotoattēls.**

2. līmenis. Skats uz ēkas ZA sienu (gala) no telpas. A – sākotnējo vārtu ailu vietas.



**26.fotoattēls.**

Sākotnējās jumta metāla konstrukcijas un, domājams, 20.gs.sāk.  
dēļu griestu apšuvums



**27.fotoattēls.**

Skats uz sekundārām ūjērssienām depo 2.līmenī.



**28.fotoattēls.**

Skats uz 20.gs.sāk. uzbūvētu rampu ēkas DA fasādē.  
A – 20.gs. sākumā aizmūrēta logailas apakša.