

PIELIKUMS NR.2.

Esošā, sabrukušā žoga vietu fotofiksācijas uz zemes gabala Stacijas ielā 58 (kad. apz. 05000090501), Stacijas ielā 2, (kad. apz. 05000017811), zemes gabals bez adrese (kad. apz. 05000018009) Daugavpilī, robežām



Attēls .Nr.1. Skats uz esošo sabojāto žogu (posms Nr.1.)



Attēls .Nr.2. Skats uz esošo sabojāto žogu (posms Nr.1.)



Attēls .Nr.3. Skats uz esošo sabojāto žogu (posms Nr.1.)



Attēls .Nr.4. Skats uz esošo sabojāto žogu (posms Nr.2.)



Attēls .Nr.5. Skats uz esošo sabojāto žogu (posms Nr.2.)



Attēls .Nr.6. Skats uz caurumu esošā žogā (posms Nr.3.)



Attēls .Nr.7. Skats uz caurumu esošā žogā (posms Nr.3.)

Sastādīja: VAS "Latvijas dzelzceļš", Nekustamā īpašuma pārvaldes Tehniskās uzturēšanas un attīstības daļas galvenā būvinženiere R.Latkovska