

## Gabarītu mērījumu akts 34/2023

10.11.2023.g.


Rīga

### ***Par gabarīta pārbaudi***

VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļu pārvaldes Remonta nodrošinājuma un projektēšanas daļa pārbaudīja **p.p.Inčupe** zemās platformas (nepāra ceļš) gabarītus un konstatēja, ka platforma **neatbilst** LVS448/2021 "Dzelzceļa aprīkojums. Pasažieru platformas un gājēju pārejas dzelzceļa līnijās ar 1520 mm platumu" standarta prasībām .

Pielikumā: Platformas shēma un foto.

VAS "Latvijas dzelzceļš", Sliežu ceļu pārvaldes,  
Remonta nodrošinājuma un projektēšanas daļas  
vadītājs



A.Gruguls

S.Atrohovs 28231119

**p.p.Inčupe Nepāra ceļš**  
platformas remonta shēma  
100m

Izmēri pēc remonta  
augstums <220mm  
attālums >1720mm

Bīstama vieta  
augstums 270mm  
attālums 1633mm

Bīstama vieta  
augstums 260mm

PĒ

Gājēju pāreja

Ne

Pa

~75

100m

remonta zona  
100m  
Izmēri

augstums 220...270mm  
attālums 1633...1726mm

*S. Atrohova*  
S. Atrohova

