

## Objekta fotofiksācija



Att. Nr. 1. Esošā bojātā mūra siena (no Stacijas ielas puses)



Att. Nr. 2. Esošā bojātā mūra siena (no Stacijas ielas puses)



Att. Nr. 3. Esošā žoga fragmenti (fotofiksācijas virziens- no esošā žoga sākumam līdz gaisa tiltam (18.novembra iela))



Att. Nr. 4. Esošā žoga fragmenti (fotofiksācijas virziens- no esošā žoga sākumam līdz gaisa tiltam (18.novembra iela))



Att. Nr. 5. Esošā žoga fragmenti (fotofiksācijas virziens- no esošā žoga sākumam līdz gaisa tiltam (18.novembra iela))



Att. Nr. 6. Esošā žoga fragmenti (fotofiksācijas virziens- no esošā žoga sākumam līdz gaisa tiltam (18.novembra iela))



Att. Nr. 7. Esošā žoga fragmenti (fotofiksācijas virziens- no esošā žoga sākumam līdz gaisa tiltam (18.novembra iela))



Att. Nr. 8. Esošā žoga fragmenti (fotofiksācijas virziens- no esošā žoga sākumam līdz gaisa tiltam (18.novembra iela))



Att. Nr. 9. Esošā žoga fragmenti (fotofiksācijas virziens- no esošā žoga sākumam līdz gaisa tiltam (18.novembra iela))



Att. Nr. 10. Esošā žoga fragmenti (fotofiksācijas virziens- no esošā žoga sākumam līdz gaisa tiltam (18.novembra iela))



Att. Nr. 11. Esošā žoga fragmenti (fotofiksācijas virziens- no esošā žoga sākumam līdz gaisa tiltam (18.novembra iela))



Att. Nr. 12. Esošā žoga fragmenti (fotofiksācijas virziens- no esošā žoga sākumam līdz gaisa tiltam (18.novembra iela))